

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 апреля 2021 г. № 27/9

**О типовых нормах бесплатной выдачи средств
индивидуальной защиты при осуществлении
деятельности в области железнодорожного транспорта**

На основании абзаца десятого части второй статьи 9 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда», подпункта 7.1.3 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589, и подпункта 5.9 пункта 5 Положения о Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 985, Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь **ПОСТАНОВЛЯЮТ:**

1. Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам организаций, осуществляющих деятельность в области железнодорожного транспорта (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2021 г.

**Министр труда и социальной
защиты Республики Беларусь**
И.А.Костевич

**Министр транспорта
и коммуникаций**
Республики Беларусь
А.Н.Авраменко

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
 Министерства труда
 и социальной защиты
 Республики Беларусь
 и Министерства транспорта
 и коммуникаций
 Республики Беларусь
 16.04.2021 № 27/9

ТИПОВЫЕ НОРМЫ

**бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам организаций, осуществляющих деятельность
 в области железнодорожного транспорта**

№ п/п	Код профессии рабочего, должности служащего*	Наименование профессии рабочего, должности служащего	Наименование средств индивидуальной защиты, вид (место, условия) выполняемых работ**	Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам***	Нормы выдачи (штук, пар) на год, если не установлено иное		
1	2	3	4	5	6		
1	3322-001	Агент коммерческий по транспортному обслуживанию	При организации и выполнении операций по приему, взвешиванию, сортировке, погрузке, перегрузке, выгрузке, хранению и выдаче грузов и багажа, проверке правильности размещения и крепления грузов на открытом подвижном составе: костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) При организации и выполнении операций по приему, взвешиванию, сортировке, погрузке, перегрузке, выгрузке, хранению и выдаче грузов в пунктах слива и налива нефтепродуктов: костюм для защиты от электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей (электростатических зарядов, полей) фартук для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) полуботинки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) При организации и выполнении операций по приему, взвешиванию, сортировке, погрузке, перегрузке, выгрузке, хранению и выдаче пылящих и сыпучих грузов:	3 Со MpMi	1 шт. до износа 1 пара	Эс Нм Нм Нм Нм	1 шт. до износа 1 пара

		<p>костюм для защиты от нетоксичной пыли</p> <p>полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> <p>При организации и выполнении операций по приему, взвешиванию, сортировке, погрузке, перегрузке, выгрузке, хранению и выдаче кислот и едких веществ:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации до 20 %)</p> <p>фартук для защиты от растворов кислот (концентрации от 20 до 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %)</p> <p>сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации от 20 до 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации от 20 до 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %)</p> <p>нарукавники для защиты от растворов кислот (концентрации от 20 до 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %)</p> <p>очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> <p>При организации и выполнении операций по приему, взвешиванию, сортировке, погрузке, перегрузке, выгрузке, хранению и выдаче средств защиты растений:</p> <p>костюм для защиты от токсичных веществ (твердых, жидких и аэрозолей токсичных веществ)</p> <p>фартук для защиты от токсичных веществ (твердых, жидких и аэрозолей токсичных веществ)</p> <p>ботинки или сапоги для защиты от токсичных веществ (твердых и жидких токсичных веществ)</p> <p>перчатки для защиты от токсичных веществ (твердых, жидких и газообразных токсичных веществ)</p> <p>очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>Пн МпМи Ми</p> <p>K20 K50Щ50 K50Щ50 K50Щ50 K50Щ50 K50Щ50 K50Щ50 K50Щ50 Тн Тн20 Тн By</p>	<p>1 шт. 1 пара до износа до износа до износа 1 шт. до износа 1 пара до износа до износа до износа до износа 1 шт. до износа 1 пара до износа до износа до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года</p>	
2	4323-004	Агент по передаче грузов	<p>При подборе подвижного состава и руководстве работами по его оборудованию для обеспечения сохранности перевозимого груза, проверке правильности загрузки и размещения грузов в вагонах и на открытом подвижном составе:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки или полусапоги или сапоги для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p>	<p>3 Со МпМи</p>	<p>1 шт. до износа 1 пара</p>

		перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Ми Тн Тн20 Тн By	до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года	
3	3132-003	Аппаратчик химводоочистки	Костюм для защиты от растворов кислот (концентрации до 20 %)	K20	
4	8154-014	Аппаратчик химической чистки	фартук для защиты от растворов кислот (концентрации от 20 до 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %)	K50Щ50	
5	3132-001	Аппаратчик очистки сточных вод	ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации от 20 до 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %) перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации от 20 до 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)	МпМи К50Щ50 К50Щ50 Тн Тн20 Тн	1 шт. 1 шт. 1 пара 1 пара на 2 года до износа до износа до износа до износа до износа до износа
6	7221-001	Бандажник	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания, ударов в носочной части энергией 50 Дж) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)	3 МпМиМун50 Ми Тн Тн20 Тн	1 шт. 1 пара на 9 мес. до износа до износа до износа до износа до износа до износа
7	3129-001	Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц При организации и выполнении работ по ремонту подвижного состава дополнительно:	3 Со МпМи Нм	1 шт. до износа 1 пара до износа до износа

		<p>каскетка защитная</p> <p>При техническом обслуживании тепловозов и дизель-поездов дополнительно:</p> <p>наушники противошумные</p> <p>При обслуживании и ремонте пути и искусственных сооружений дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>сапоги или ботинки с высокими берцами для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>При обслуживании и ремонте пути и искусственных сооружений под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного воздуха в теплый период года дополнительно:</p> <p>спецодежда для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости</p> <p>При работе с ручным электромеханическим, пневматическим и (или) бензоинструментом дополнительно:</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (вибрации)</p> <p>При ликвидации потоков воды и очистке подкюветных дренажей, прорезей, галерей, штолен, лотков, ремонте пути на пункте погрузки соли дополнительно:</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>При выполнении работ в пунктах слива и налива нефтепродуктов, по промывке цистерн на промывочно-пропарочных станциях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей (электростатических зарядов, полей)</p> <p>ботинки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций)</p> <p>перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций)</p> <p>При приеме и сдаче пылящих и сыпучих грузов дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от нетоксичной пыли</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> <p>При приеме и сдаче кислот и едких веществ дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации до 20 %)</p> <p>фартук для защиты от растворов кислот (концентрации от 20 до 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %)</p> <p>сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации от 20 до 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации от 20 до 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %)</p> <p>нарукавники для защиты от растворов кислот (концентрации от 20 до 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %)</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> <p>При выполнении погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемными кранами дополнительно:</p>	<p>ЗМи</p> <p>МпМи</p> <p>МпМи</p> <p>ЗоСо</p> <p>Мв</p> <p>В</p> <p>Эс</p> <p>Нм</p> <p>Нм</p> <p>Пн</p> <p>К20</p> <p>К50Щ50</p> <p>К50Щ50</p> <p>К50Щ50</p> <p>К50Щ50</p> <p>К50Щ50</p>	<p>1 шт. на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>1 шт.</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>1 пара</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>
--	--	--	--	--

			каска защитная В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Тн Тн20 Тн By	до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа до износа
8	4321-001	Весовщик	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений	3	1 шт.
9	8181-028	Лаборант производства строительных материалов и изделий	ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)	МпМи	1 пара
10	8342-003	Машинист автогрейдера	рукавицы или перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)	Ми	до износа
11	8342-042	Машинист экскаватора	очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от скольжения (скольжения по обледенелым поверхностям), пониженных температур (температура до минус 30 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)	Тн СлТн30 Тн	1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа
12	8311-001	Водитель дрезины	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц наушники противошумные В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	3 Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн By	1 шт. до износа до износа 1 пара на 2 года до износа до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа до износа

			сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	В	до износа
13	1120-007	Главный инженер	При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований по охране труда и обеспечению пожарной безопасности: костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	3 Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн By	до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа
14	1321-018	Главный технолог	При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований по охране труда и обеспечению пожарной безопасности: костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная жилет сигнальный повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц наушники противошумные В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	3 Со МпМи Ми Тн Тн20 By	1 шт. на 2 года 1 шт. на 2 года до износа 1 пара на 2 года до износа до износа до износа 1 шт. на 4 года 1 пара на 3 года до износа
15	8111-006	Горнорабочий на маркшейдерских работах	Костюм для защиты от нетоксичной пыли каска защитная ботинки для защиты от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж) сапоги для защиты от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 15 Дж), воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)	Пн Мун200 Мун15В Ми Тн	1 шт. 1 шт. на 2 года 1 пара 1 пара до износа 1 шт. на 3 года

			сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Тн20 Тн By	1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 2 года
16	2149-006	Дежурный локомотивного, моторвагонного (основного, оборотного) депо	При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований по охране труда и обеспечению пожарной безопасности: костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)	3 Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн	1 шт. на 3 года до износа 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 4 года 1 пара на 3 года до износа
17	5151-001	Дежурный по дому отдыха локомотивных (поездных) бригад	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений туфли или тапочки для защиты от общих производственных загрязнений	3 3	1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года
18	4224-002	Дежурный по комнате отдыха			
19	3522-005	Телеграфист			
20	2149-008	Дежурный по железнодорожной станции (поста централизации, разъезда)	При осуществлении контроля за соблюдением требований безопасности движения поездов, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности: костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	3 Со МпМи Тн Тн20 Тн By	до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа
21	4323-009	Дежурный по парку железнодорожной станции	При осуществлении контроля за соблюдением требований безопасности движения поездов, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности: костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости сапоги или ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)	3 Со МпМи	1 шт. на 1,5 года 2 шт. 1 пара на 2 года

			перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Ми Тн Тн20 Тн By B	до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа до износа до износа
22	8312-001	Дежурный по переезду	При устранении неисправностей в работе оборудования переезда, наблюдении за состоянием проходящих поездов, содержании площади переезда и подъездов к нему в исправности и чистоте: костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	3 Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн By	1 шт. 1 шт. на 6 мес. 1 пара до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа до износа
23	2149-012	Дежурный по сортировочной горке	При осуществлении контроля за соблюдением требований безопасности движения поездов, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности: костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)	3 Со МпМи Тн Тн20 Тн	1 шт. на 2 года дежурный до износа до износа до износа до износа
24	8312-002	Дежурный стрелочного поста	При осуществлении контроля за соблюдением требований безопасности движения поездов, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности : костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях	3 Со МпМи Ми	1 шт. 1 шт. 1 пара до износа

			дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: костюм или плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Тн Тн20 Тн By	1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа до износа
25	3111-003	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	При проведении осмотра, дефектоскопии и контроля колесных пар и других частей и деталей подвижного состава: костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная жилет сигнальный повышенной видимости фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) нарукавники для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки или рукавицы для защиты от растворов кислот и щелочей (концентрации до 20 %) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха), воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) ботинки или сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)	3 Со Вн Вн МпМи К20Щ20 ТнBy Тн20 Тн	1 шт. на 9 мес. до износа до износа до износа 1 пара на 2 года до износа до износа 1 шт. на 3 года до износа до износа
26	9621-003	Доставщик перевозочных документов	При доставке перевозочных документов в пределах железнодорожной станции на все объекты и поезда: костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года и на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: костюм или плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	3 Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн By	1 шт. до износа 1 пара до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа до износа
27	2141-008	Инженер	При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины при обследовании и диагностике земляного полотна, габаритов приближения строений, испытании искусственных сооружений:		
28	2144-009	Инженер			
29	2149-016	Инженер			
30	2151-010	Инженер			
31	2152-003	Инженер	костюм для защиты от общих производственных загрязнений	3	1 шт. на 3 года
32	2141-015	Инженер по организации			

33	2141-025	и нормированию труда	каска защитная		Со	1 шт. на 2 года до износа
34	2144-052	Инженер-технолог	жилет сигнальный повышенной видимости		МпМи	1 пара на 3 года
35	2151-031	Инженер-технолог	ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)		Ми	до износа
		Инженер-технолог	перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)			до износа
		Инженер-технолог	очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц			до износа
			наушники противошумные			до износа
			При выполнении работ в вагоне дополнительно:			
			туфли или тапочки для защиты от общих производственных загрязнений	3		1 пара на 3 года
			В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях			
			дополнительно:			
			куртка для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)		Тн	1 шт. на 4 года
			сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)		Тн20	1 пара на 4 года
			перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)		Тн	до износа
			Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:			
			плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)		By	до износа
36	2142-015	Инженер по техническому надзору за строительством	При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической дисциплины, требований по охране труда:		3	до износа
			костюм для защиты от общих производственных загрязнений			1 шт. на 2 года
			каска защитная			до износа
			ботинки для защиты от механических воздействий (истирания)		Ми	
			В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях			
			дополнительно:			
			костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха), воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)		ТнBy	до износа
			сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)		Тн20	до износа
37	2144-047	Инженер по эксплуатации технических средств железной дороги	При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической дисциплины, требований безопасности движения поездов:		3	1 шт. на 2 года
			костюм для защиты от общих производственных загрязнений		Со	до износа
			жилет сигнальный повышенной видимости		МпМи	1 пара на 2 года
			ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)		Ми	до износа
			перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)			
			При проведении технических осмотров, измерений, приемки в эксплуатацию, ремонтно-регулировочных и наладочных работ в химико-технологической лаборатории дополнительно:			
			перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации от 20 до 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)		K50Щ20	до износа
			При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической дисциплины производственных процессов, связанных с применением консистентных смазок, дополнительно:			

			фартук для защиты от растворов кислот и щелочей (концентрации до 20 %) перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации от 20 до 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической дисциплины производственных процессов, связанных с применением пеногасителя, дополнительно: фартук для защиты от растворов кислот и щелочей (концентрации до 20 %) сапоги для защиты от растворов кислот и щелочей (концентрации до 20 %) нарукавники для защиты от растворов кислот и щелочей (концентрации до 20 %) перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей (концентрации до 20 %) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)	K20Щ20 K50Щ20 K20Щ20 K20Щ20 K20Щ20 K20Щ20 K20Щ20 Tн Tн20 Tн	до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа 1 шт. на 4 года 1 пара на 3 года до износа
38	3359-003	Инспектор	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений	3	1 шт. на 2 года
39	3119-001	Инспектор	жилет сигнальный повышенной видимости ботинки или ботинки с высокими берцами для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Со МпМи Ми Tн Tн20 Tн By	до износа 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 3 года до износа
40	3115-003	Инспектор по сохранности вагонного парка	При осуществлении контроля за техническим содержанием станционных железнодорожных подъездных путей, подвижного состава: костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная жилет сигнальный повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:	3 МпМи Со МпМи Tн Tн20	1 шт. на 2 года 1 шт. на 2 года до износа 1 пара на 2 года 1 шт. на 4 года 1 пара на 3 года

			плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	By	1 шт. на 3 года
41	2359-007	Инструктор	<p>При проведении практических занятий по направлению деятельности:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки или полусапоги или сапоги для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>наушники противошумные</p> <p>При проведении практических занятий в карауле пожарного аварийно-спасательного поезда:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>ботинки или ботинки с высокими берцами для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>В холодный период года при проведении практических занятий по направлению деятельности дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>сапоги или полусапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	3 Со МпМи Ми 3 МпМи Тн Тн20 Тн By	1 шт. на 2 года до износа 1 пара на 2 года до износа до износа до износа 1 шт. 1 пара 1 шт. на 3 года 1 пара на 3 года до износа 1 шт. на 3 года
42	5230-002	Кассир багажный	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений	3	1 шт. на 2 года
43	5230-003	Кассир грузовой			
44	5230-004	Кассир товарный	туфли или тапочки для защиты от общих производственных загрязнений	3	1 пара на 2 года
45	4321-002	Кладовщик	<p>При выполнении работ на складе:</p> <p>костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха), воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p>	3 Ми ТнBy Тн20	до износа до износа до износа до износа
46	7233-008	Комплектовщик изделий и инструмента	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений	3	1 шт.
47	8154-028	Комплектовщик изделий	<p>туфли или тапочки для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p>	3 Ми Тн Тн20 Тн	1 пара до износа до износа до износа до износа

48	5414-005	Контролер на контрольно-пропускном пункте	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки с высокими берцами или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>сапоги или полусапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p>	<p>3 Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн By B</p>	<p>1 шт. до износа 1 пара до износа 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года до износа</p>
49	4322-009	Контролер энергоснабжающей организации	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каска защитная</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>сапоги или полусапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>3 Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн By</p>	<p>1 шт. на 2 года до износа до износа 1 пара на 2 года до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года</p>
50	3111-007	Лаборант	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений	3	1 шт. на 2 года
51	3111-020	Лаборант химического анализа	<p>ботинки или туфли для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации от 20 до 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p>	<p>МпМи К50Щ20</p>	<p>1 пара на 2 года до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года</p>
52	2165-012	Маркшейдер (карьера, рудника, шахты)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений	3	1 шт.
53	1322-021	Мастер горный	каска защитная		1 шт. на 2 года
54	1324-056	Мастер погрузочно-	ботинки для защиты от механических воздействий (истирания)	Ми	1 пара

55	1321-036	разгрузочных работ Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	сапоги для защиты от скольжения (скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям), воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) полусапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 30 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)	СмВ Ми Тн Тн30 Тн	1 пара до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа
56	1321-031	Мастер	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений	3	1 шт. на 2 года
57	1323-011	Мастер	каска защитная	Со	до износа
58	1324-051	Мастер	жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	МпМи Нм Тн Тн20 Тн By	1 пара на 2 года до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 3 года до износа 1 шт. на 3 года
59	1323-013	Мастер дорожный	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) При выполнении погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемными кранами дополнительно: каска защитная В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) На наружных работах под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного воздуха в теплый период года дополнительно: спецодежда для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости	3 Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн By ЗоСо	1 шт. на 2 года 1 шт. 1 пара до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года

60	1323-014	Мастер мостовой	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>При выполнении погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемными кранами дополнительно: каска защитная</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>На наружных работах под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного воздуха в теплый период года дополнительно: спецодежда для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости</p>	3 Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн By ЗоСо	1 шт. на 2 года 1 шт. 1 пара до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года до износа
61	1321-040	Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	3 Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн By	1 шт. на 2 года до износа 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года
62	1324-058	Мастер промывочно-пропарочной станции (поезда, пункта)	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p>	3 Со Нм Нм Ми Тн Тн20 Тн	1 шт. на 2 года до износа 1 пара на 2 года до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа

			Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	By	1 шт. на 2 года
63	1321-042	Мастер участка	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений	3	1 шт. на 1,5 года
64	1323-019	Мастер участка	каска защитная	Со	1 шт. на 2 года
65	1324-060	Мастер участка	жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	МпМи Нм	до износа 1 пара на 2 года до износа до износа
66	8311-002	Машинист автомотрисы	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц наушники противошумные В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	3 Со МпМи Ми	1 шт. до износа до износа 1 пара на 2 года до износа до износа до износа 1 шт. на 4 года 1 пара на 2 года до износа By
67	8311-003	Машинист дизель-поезда	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц При контроле за работой оборудования в машинном отделении дизель-поезда дополнительно: наушники противошумные	3 Со МпМи Ми	1 шт. на 3 года до износа 1 пара на 2 года до износа до износа до износа

			В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Тн Тн20 Тн By	1 шт. на 3 года 1 пара на 3 года до износа 1 шт. на 3 года	
68	8342-013	Машинист железнодорожно-строительных машин	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее При работе на машинах с повышенным уровнем шума дополнительно: наушники противошумные В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) При работе на поливочном поезде: костюм для защиты от общих производственных загрязнений перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	3 Со МпМи Ми	1 шт. до износа 1 пара до износа до износа до износа до износа до износа Тн Тн20 Тн 3 Вн В By	1 шт. до износа 1 пара до износа до износа до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа 1 шт. до износа 1 пара на 2 года 1 шт. на 3 года
69	8111-031	Машинист конвейера	Костюм для защиты от нетоксичной пыли	Пн	1 шт.	
70	8112-062	Оператор пульта управления	каска защитная ботинки или сапоги для защиты от механических воздействий (истирания)	Ми	1 шт. на 2 года 1 пара	
71	8112-063	Оператор пульта управления дробильно-сортировочной установки	сапоги для защиты от скольжения (скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям), воды и растворов нетоксичных веществ рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее наушники противошумные В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:	СмВ Ми	1 пара до износа до износа до износа до износа	

			костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)	Тн Тн20 Тн	1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа
72	8343-012	Машинист крана автомобильного	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений	3	1 шт.
73	8343-013	Машинист крана (крановщик)	каска защитная жилет сигнальный повышенной видимости ботинки или сапоги для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) рукавицы для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха), воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от скольжения (скольжения по обледенелым поверхностям), пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)	Со МпМи Ми Мп ТнBy СлТн20 Тн	1 шт. на 2 года до износа 1 пара до износа до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа
74	8189-007	Машинист моечной установки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ нарукавники для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)	3 Со Вн В Вн Вн Ми Тн Тн20 Тн	1 шт. на 9 мес. до износа до износа 1 пара до износа до износа до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа
75	8311-004	Машинист мотовоза	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц наушники противошумные В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:	3 Со МпМи Ми	1 шт. до износа до износа 1 пара на 2 года до износа до износа до износа

			костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Тн Тн20 Тн By B	1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа до износа до износа до износа
76	8181-033	Машинист пескоподающей установки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)	3 Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн	1 шт. до износа 1 пара на 9 мес. до износа до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа
77	8311-006	Машинист самоходного весоповерочного вагона	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная жилет сигнальный повышенной видимости ботинки или полусапоги или сапоги для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	3 Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн By	1 шт. 1 шт. на 2 года до износа 1 пара до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа до износа
78	8311-007	Машинист тепловоза	Жилет сигнальный повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц В пассажирском движении дополнительно: костюм для защиты от общих производственных загрязнений В грузовом и маневровом движении дополнительно: костюм для защиты от общих производственных загрязнений	Со МпМи Ми 3 3	до износа 1 пара на 2 года до износа до износа 1 шт. на 2 года 1 шт.

		<p>При контроле за работой оборудования в машинном отделении тепловоза дополнительно:</p> <p>наушники противошумные</p> <p>В маневровом движении дополнительно:</p> <p>перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	Hм	до износа 4 пары
			Tн	1 шт. на 3 года
			Tн20	1 пара на 2 года
			Tн	до износа
			By	1 шт. на 3 года
79	8182-031	<p>Машинист установок по обслуживанию подвижного состава</p> <p>При обслуживании вакуумного и машинного отделений бойлерной и очистительной установок, при работе на нефтеловушках:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каска защитная</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций)</p> <p>очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха), воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) и нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций)</p>	<p>3</p> <p>MпHм</p> <p>В</p> <p>Ми</p> <p>Нм</p> <p>TнBy</p> <p>Tн20Нм</p> <p>TнНм</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 3 года</p> <p>до износа</p>
80	8311-008	<p>Машинист электровоза</p> <p>Жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>В пассажирском движении дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>В грузовом движении дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях</p>	<p>Со</p> <p>MпMi</p> <p>Ми</p> <p>3</p> <p>3</p>	<p>до износа</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт.</p>

			дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Тн Тн20 Тн By	1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года
81	8311-010	Машинист электропоезда	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	3 Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн By	1 шт. на 2 года 1 шт. до износа 1 пара на 2 года до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года
82	2359-033	Машинист-инструктор бригад локомотивных (путевых машин и моторно- рельсового транспорта)	При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения поездов, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности: костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц наушники противовоздушные В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	3 Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн By	1 шт. на 2 года до износа 1 пара на 2 года до износа до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 3 года до износа 1 шт. на 3 года
83	2144-054	Механик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)	3 Со МпМи Ми	1 шт. на 2 года до износа до износа 1 пара на 2 года до износа

		очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Тн Тн20 Тн By B	до износа 1 шт. на 4 года 1 пара на 3 года до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 3 года	
84	3115-004	Механик рефрижераторного поезда (секции)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей (концентрации до 20 %) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	3 Со МпМи К20Щ20 Тн Тн20 Тн By	1 шт. на 2 года до износа 1 пара на 2 года до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа до износа
85	7119-005	Монтер пути	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) сапоги или ботинки с высокими берцами для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц При выполнении погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемными кранами дополнительно: каска защитная При работе с электроинструментом дополнительно: перчатки для защиты от механических воздействий (вибрации) При ликвидации потоков воды и очистке подкюветных дренажей, прорезей, галерей, штолен, лотков, ремонте пути на пункте погрузки соли дополнительно: сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ При работе со средствами защиты растений дополнительно: костюм для защиты от токсичных веществ (твердых, жидких и аэрозолей токсичных веществ)	3 ЗМи Со МпМи МпМи Ми Ми Мв В	1 шт. на 2 года 1 шт. 1 шт. 1 пара на 2 года 1 пара до износа до износа до износа до износа до износа

		<p>фартук с нагрудником для защиты от токсичных веществ (твердых, жидким и аэрозолей токсичных веществ)</p> <p>сапоги для защиты от токсичных веществ (жидких и аэрозолей токсичных веществ)</p> <p>перчатки для защиты от токсичных веществ (от жидким токсичных веществ)</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>сапоги или ботинки с высокими берцами или ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>На наружных работах под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного воздуха в теплый период года дополнительно:</p> <p>спецодежда для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости</p>	<p>до износа</p> <p>1 пара на 3 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>By</p> <p>ЗоСо</p>	<p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>
86	8343-030	<p>Моторист поворотного круга</p> <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>3</p> <p>Со</p> <p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>By</p>	<p>1 шт.</p> <p>до износа</p> <p>1 пара</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p>
87	7233-029	<p>Наладчик железнодорожно-строительных машин и механизмов</p> <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каска защитная</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций)</p> <p>очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p>	<p>3</p> <p>Со</p> <p>МпМи</p> <p>Нм</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p>	<p>1 шт.</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 пара</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p>

			перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Тн By	до износа до износа
88	7412-023	Наладчик контрольно-измерительных вагонов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истириания) перчатки для защиты от механических воздействий (истириания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	3 Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн By	1 шт. до износа до износа 1 пара на 2 года до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 3 года до износа до износа
89	7421-038	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	При проведении технического обслуживания и ремонта средств неразрушающего контроля, средств измерений, средств диагностики: костюм для защиты от общих производственных загрязнений туфли или тапочки для защиты от общих производственных загрязнений При осуществлении контроля за проведением неразрушающего контроля, проведении натурного осмотра рельсов дополнительно: жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истириания) перчатки для защиты от механических воздействий (истириания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	3 3 Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн By	1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года до износа до износа до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 3 года до износа до износа
90	1349-027	Начальник	Жилет сигнальный повышенной видимости перчатки для защиты от механических воздействий (истириания) ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истириания) При выполнении работ в карауле пожарного аварийно-спасательного поезда: костюм для защиты от общих производственных загрязнений ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истириания)	Со Ми МпМи 3 МпМи	до износа до износа 1 пара на 2 года 1 шт. 1 пара

			При выполнении работ в пожарном аварийно-спасательном поезде, команде военизированной охраны: костюм для защиты от общих производственных загрязнений В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги или полусапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	3 Тн Тн20 Тн By	1 шт. на 2 года 1 шт. на 3 года 1 пара на 3 года до износа 1 шт. на 3 года
91	1120-051	Начальник	При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения поездов, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности: костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	3 Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн By	до износа до износа
92	1324-064	Начальник	При выполнении работ в вагонах, по обследованию и диагностике земляного полотна, по обследованию и испытанию искусственных сооружений, по обследованию габаритов приближения строений на станциях и перегонах: костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц При выполнении работ в вагонах дополнительно: туфли или тапочки для защиты от общих производственных загрязнений В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)	3 Со МпМи Ми 3 Тн Тн20	1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года до износа 1 пара на 3 года до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа 1 шт. на 4 года 1 пара на 4 года

			перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Тн By	до износа до износа
93	1211-006	Начальник			
94	1324-229	Начальник участка	При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения поездов, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности:		
95	1412-012	Начальник участка	костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	3 Со МпМи Ми	до износа 1 шт. 1 пара на 2 года до износа
96	1324-072	Начальник базы запаса локомотивов (вагонов)	При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения поездов, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности: костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)	3 Со МпМи Ми	1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа
97	1324-074	Начальник базы топлива	При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения поездов, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности: костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций)	3 Со МпМи Нм	1 шт. на 2 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года до износа

			В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)	Тн Тн20	1 шт. на 4 года 1 пара на 4 года
98	1324-078	Начальник вагона			
99	1324-082	Начальник вагона путьезмерительного			
100	1324-083	Начальник вагона специально-технического	При выполнении работ в вагонах, по обследованию и диагностике земляного полотна, по обследованию и испытанию искусственных сооружений, по обследованию габаритов приближения строений на станциях и перегонах: костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц При выполнении работ в вагонах дополнительно: туфли или тапочки для защиты от общих производственных загрязнений В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	3 Со МпМи Ми 3 Тн Тн20 Тн By	1 шт. на 3 года 1 шт. на 2 года до износа 1 пара на 3 года до износа до износа 1 шт. на 4 года 1 пара на 4 года до износа до износа
101	1324-093	Начальник депо			
102	1324-096	Начальник дистанции	При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения поездов, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности: костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	3 Со МпМи Ми 3 Тн Тн20 Тн By	до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа
103	1349-031	Начальник караула военизированной охраны	При патрулировании территории и объектов в составе патрульного наряда, профессиональной подготовке личного состава, практической отработке пожарно-строевых нормативов по методам и тактике тушения:		

		<p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки с высокими берцами или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В холодный период года при патрулировании территории и объектов в составе патрульного наряда, профессиональной подготовке личного состава, практической отработке пожарно-строевых нормативов по методам и тактике тушения дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>сапоги или полусапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p>	<p>3 Со МпМи Ми</p> <p>Тн Тн20 Тн By B</p>	<p>1 шт. до износа 1 пара до износа</p> <p>1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года до износа</p> <p>1 шт. на 3 года до износа</p>
104	1324-106	<p>Начальник комплекса путевых машин</p> <p>При осуществлении руководства проведением работ повышенной опасности экипажем путевых машин, входящих в комплекс:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каска защитная</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>3 Со МпМи Ми</p> <p>Тн Тн20 Тн By</p>	<p>1 шт. на 2 года до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 пара на 2 года до износа</p> <p>1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p>
105	1321-060	<p>Начальник лаборатории производственной электростанции</p> <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каска защитная</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p>	<p>3 Со МпМи Ми</p> <p>Тн Тн20 Тн</p>	<p>до износа до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа до износа</p> <p>до износа до износа до износа</p>

			плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	By B	до износа до износа
106	1321-067	Начальник мастерской ремонтной	<p>При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения поездов, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	3 МпМи Ми Тн Тн20 Тн By	1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 4 года 1 пара на 3 года до износа до износа
107	1212-014	Начальник отдела охраны труда	<p>При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения поездов, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каска защитная</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	3 Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн By	до износа до износа
108	1324-164	Начальник поезда восстановительного	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений	3	1 шт. на 2 года
109	1324-166	Начальник поезда пожарного аварийно-спасательного	жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)	Со МпМи	до износа 1 пара на 2 года
110	1324-167	Начальник поезда рельсошлифовального	перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц	Ми	до износа до износа

			наушники противошумные В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Тн Тн20 Тн By	до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года
111	1324-169	Начальник пункта коммерческого осмотра поездов	При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения поездов, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности: костюм для защиты от общих производственных загрязнений	3	до износа
112	1324-170	Начальник пункта передачи вагонов	каска защитная ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) жилет сигнальный повышенной видимости перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) ботинки или сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	МпМи Со Ми Тн Тн20 Тн By	до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа
113	1324-172	Начальник пункта технического обслуживания вагонов	При руководстве работами по выполнению осмотра и ремонта вагонов и контейнеров на пункте технического обслуживания: костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная жилет сигнальный повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:	3 Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн	1 шт. на 2 года до износа до износа 1 пара на 2 года до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 3 года до износа

			плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	By B	1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года
114	1324-173	Начальник путевой машины	<p>При осуществлении руководства проведением работ повышенной опасности экипажем путевой машины:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каска защитная</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	3 Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн By	1 шт. на 2 года до износа до износа 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года
115	1324-174	Начальник района грузового	<p>При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения поездов, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каска защитная</p> <p>ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>ботинки или сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	3 МпМи Со Ми Тн Тн20 Тн By	до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа
116	1324-176	Начальник района контактной сети	<p>При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения поездов, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каска защитная</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц</p>	3 Со МпМи Ми	1 шт. на 2 года до износа до износа 1 пара на 2 года до износа до износа

			В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Тн Тн20 Тн By B	1 шт. на 3 года 1 пара на 3 года до износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года
117	1321-095	Начальник района электроснабжения	При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения поездов, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности: костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная жилет сигнальный повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	3 Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн By B	1 шт. на 2 года до износа до износа до износа до износа 1 пары на 2 года до износа до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пары на 3 года до износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года
118	1324-216	Начальник станции дорожной габаритообследовательской	При выполнении работ в вагонах, по обследованию и диагностике земляного полотна, по обследованию и испытанию искусственных сооружений, по обследованию габаритов приближения строений на станциях и перегонах: костюм для защиты от общих производственных загрязнений	3	1 шт. на 3 года
119	1324-217	Начальник станции дорожной мостоиспытательной	каска защитная жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц При выполнении работ в вагонах дополнительно: туфли или тапочки для защиты от общих производственных загрязнений В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях	3 Со МпМи Ми 3	1 шт. на 2 года до износа 1 пары на 3 года до износа до износа до износа

			дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Тн Тн20 Тн By	1 шт. на 4 года 1 пара на 4 года до износа до износа
120	1324-218	Начальник станции железнодорожной	При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения поездов, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности: костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)	3 Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн	до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа
121	1324-224	Начальник тяговой подстанции	При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения поездов, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности: костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	3 Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн By B	до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа
122	1324-235	Начальник центра станционного технологического обработки поездной информации и перевозочных документов	При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения поездов, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности: костюм для защиты от общих производственных загрязнений ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях	3 МпМи Ми	1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года до износа

			дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Тн Тн20 By	1 шт. на 4 года 1 пара на 4 года до износа
123	4323-015	Оператор депо (станции, дистанции, участка)	При выполнении работ на железнодорожных путях: костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	3 Со МпМи Тн Тн20 Тн By	1 шт. на 2 года до износа 1 пара на 2 года 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа до износа
124	8189-031	Оператор дефектоскопной тележки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений	3	1 шт. до износа
125	8189-032	Оператор по путевым измерениям	жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) На наружных работах под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного воздуха в теплый период года дополнительно: спецодежда для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости	Со МпМи Нм Тн Тн20 Тн By ЗоСо	до износа 1 пара до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа до износа до износа до износа
126	5245-001	Оператор заправочных станций	Костюм для защиты от электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей (электростатических зарядов, полей)	Эс	1 шт.
127	7549-009	Раздатчик нефтепродуктов	фартук для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) жилет сигнальный повышенной видимости	Нм Со	до износа до износа

		<p>ботинки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций)</p> <p>рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C), электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей (электростатических зарядов, полей)</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C), от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p>	Нм В Нм Ми ТнЭс Тн20Нм Тн	1 шт. 1 пара на 2 года до износа до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа	
128	8312-004	<p>Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров</p> <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	3 Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн By	1 шт. на 2 года до износа 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 4 года 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 2 года	
129	8312-003	Оператор поста централизации	При выполнении работ на железнодорожных путях:	3	1 шт. на 2 года
130	4323-018	Оператор при дежурном по железнодорожной станции (по отделению железной дороги)	<p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн By	до износа 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 3 года до износа до износа
131	4323-019	Оператор при маневровом	При выполнении работ на железнодорожных путях:		

		диспетчере железнодорожной станции	костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	3 Со МпМи Тн Тн20 Тн By	1 шт. на 2 года до износа 1 пара на 2 года 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа до износа
132	8312-005	Оператор сортировочной горки	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений туфли или тапочки для защиты от общих производственных загрязнений В холодный период на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)	3 3 Тн Тн20 Тн	1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года до износа до износа до износа
133	4323-021	Оператор станционного технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	3 Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн By	1 шт. на 2 года до износа 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 3 года до износа до износа
134	7233-060	Осмотрщик вагонов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений каскетка или каска защитная жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) При осмотре вагонов на нефтепаливных и промывочно-пропарочных станциях дополнительно: костюм для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей (электростатических зарядов, полей) ботинки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций)	3 Со МпМи Ми НмЭс Нм Нм	1 шт. до износа до износа 1 пара до износа 1 шт. до износа до износа

			<p>При осмотре вагонов на пунктах погрузки соли дополнительно:</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>На наружных работах под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного воздуха в теплый период года дополнительно:</p> <p>спецодежда для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости</p>	B Тн Тн20 Тн By ЗоСо	1 пара 1 шт. на 3 года 1 пара на 3 года до износа 1 шт. на 3 года до износа
135	7233-061	Осмотрщик-ремонтник вагонов	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каскетка или каска защитная</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>При осмотре вагонов на нефтепаливных и промывочно-пропарочных станциях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей (электростатических зарядов, полей)</p> <p>ботинки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций)</p> <p>перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций)</p> <p>При осмотре вагонов на пунктах погрузки соли дополнительно:</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>При осмотре внутреннего оборудования пассажирских вагонов:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p>	3 Со МпМи Ми НмЭс Нм Нм В 3 МпМи Ми Тн Тн20 Тн	1 шт. на 9 мес. до износа 1 шт. до износа 1 пара до износа до износа 1 шт. до износа до износа 1 пары 1 шт. 1 пары на 1,5 года до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пары на 2 года до износа

			плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) На наружных работах под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного воздуха в теплый период года дополнительно: спецодежда для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости	By ЗоСо	1 шт. на 2 года до износа
136	5414-001	Охранник	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости ботинки с высокими берцами или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги или полусапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	3 Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн By B	1 шт. до износа 1 пара до износа 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года до износа
137	7412-034	Поездной электромеханик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) ботинки или сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	3 Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн By	1 шт. на 2 года до износа 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 3 года до износа 1 шт. на 4 года
138	8311-011	Помощник машиниста дизель-поезда	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц При контроле за работой оборудования в машинном отделении дизель-поезда дополнительно: наушники противошумные В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)	3 Со МпМи Ми Тн	1 шт. на 3 года до износа 1 пара на 2 года до износа до износа 1 шт. на 3 года

			ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Тн20 Тн By	1 пара на 3 года до износа 1 шт. на 3 года
139	8342-046	Помощник машиниста железнодорожно-строительных машин	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> <p>При работе на машинах с повышенным уровнем шума дополнительно:</p> <p>наушники противошумные</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>При работе на поливочном поезде дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	3 Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн 3 В Вн By	1 шт. до износа 1 пара до износа до износа до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа 1 шт. 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года
140	8311-013	Помощник машиниста тепловоза	<p>Жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>В пассажирском движении дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>В грузовом и маневровом движении дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>При контроле за работой оборудования в машинном отделении тепловоза дополнительно:</p> <p>наушники противошумные</p> <p>В маневровом движении дополнительно:</p> <p>перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p>	Со МпМи Ми 3 3 Нм Тн	до износа 1 пара на 2 года до износа до износа 1 шт. на 2 года 1 шт. до износа 4 пары 1 шт. на 3 года

			ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Тн20 Тн By	1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года
141	8311-014	Помощник машиниста электровоза	Жилет сигнальный повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц В пассажирском движении дополнительно: костюм для защиты от общих производственных загрязнений В грузовом движении дополнительно: костюм для защиты от общих производственных загрязнений В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Со МпМи Ми 3 3 Тн Тн20 Тн By	до износа 1 пара на 2 года до износа до износа 1 шт. на 2 года 1 шт. 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года
142	8311-015	Помощник машиниста электропоезда	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	3 Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн By	1 шт. на 2 года до износа 1 пара на 2 года до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года
143	4323-023	Приемоотдатчик груза и багажа	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная жилет сигнальный повышенной видимости ботинки или ботинки с высокими берцами для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц При выполнении работ в пунктах слива и налива нефтепродуктов:	3 Со МпМи Ми	1 шт. 1 шт. на 2 года до износа 1 пара до износа до износа

		<p>костюм для защиты от электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей (электростатических зарядов, полей)</p> <p>ботинки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций)</p> <p>фартук для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций)</p> <p>перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций)</p> <p>При приеме и сдаче пылящих и сыпучих грузов:</p> <p>костюм для защиты от нетоксичной пыли</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> <p>При приеме и сдаче едких веществ:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации до 20 %)</p> <p>фартук для защиты от растворов кислот (концентрации от 20 до 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %)</p> <p>сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации от 20 до 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от растворов кислот (концентрации от 20 до 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %)</p> <p>для защиты от растворов кислот (концентрации от 20 до 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %)</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> <p>При приеме и сдаче средств защиты растений:</p> <p>костюм для защиты от токсичных веществ (твердых, жидких и аэрозолей токсичных веществ)</p> <p>фартук для защиты от токсичных веществ (твердых, жидких и аэрозолей токсичных веществ)</p> <p>ботинки или сапоги для защиты от токсичных веществ (твердых, жидких и аэрозолей токсичных веществ)</p> <p>сапоги для защиты от токсичных веществ (жидких и аэрозолей токсичных веществ)</p> <p>перчатки для защиты от токсичных веществ (твердых, жидких и аэрозолей токсичных веществ)</p> <p>очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (температуру до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм или плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>Эс</p> <p>Нм</p> <p>Нм</p> <p>Нм</p> <p>Пн</p> <p>Ми</p> <p>К20</p> <p>К50Щ50</p> <p>К50Щ50</p> <p>К50Щ50</p> <p>К50Щ50</p> <p>К50Щ50</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>By</p>	<p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт.</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт.</p> <p>до износа</p> <p>1 пара</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт.</p> <p>до износа</p> <p>1 пара</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p>
144	2144-073	Приемщик локомотивов (моторвагонного подвижного)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений каскетка защитная	3 1 шт. на 1,5 года 1 шт. на 2 года

		(концентрации выше 20 %) нарукавники для защиты от растворов кислот (концентрации от 20 до 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %) средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее При приеме и сдаче средств защиты растений дополнительно: костюм для защиты от токсичных веществ (твёрдых, жидких и аэрозолей токсичных веществ) фартук для защиты от токсичных веществ (твёрдых, жидких и аэрозолей токсичных веществ) ботинки или сапоги для защиты от токсичных веществ (твёрдых, жидких и аэрозолей токсичных веществ) сапоги для защиты от токсичных веществ (жидких и аэрозолей токсичных веществ) перчатки для защиты от токсичных веществ (твёрдых, жидких и аэрозолей токсичных веществ) очки защитные открытые для защиты от воздействия твёрдых частиц средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: костюм или плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	K50Щ50	до износа до износа 1 шт. до износа 1 пара 1 шт. до износа до износа до износа Тн Тн20 Тн By	до износа до износа 1 шт. до износа 1 пара до износа до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года
147	5414-007	Проводник (вожатый) служебных собак	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости ботинки с высокими берцами или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги или полусапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	3 Со МпМи Ми	1 шт. до износа 1 пара до износа
148	5112-007	Проводник пассажирского вагона	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые) В пути следования при отоплении вагонов углем дополнительно: рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твёрдых частиц средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	3 Вн Ми	до износа до износа до износа до износа до износа

		<p>При отоплении углем вагонов, находящихся в отстой и ремонте, дополнительно:</p> <p>ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>В холодный период года на наружных работах, при отоплении углем вагонов, находящихся в отстой и ремонте, дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха), воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p>	<p>МпМи Со</p> <p>ТнBy</p> <p>Тн20 Тн</p>	<p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p>
149	5112-008	<p>Проводник по сопровождению железнодорожного подвижного состава в нерабочем состоянии</p> <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p>	<p>3 Со</p> <p>МпМи Ми</p> <p>Тн Тн20 Тн</p>	<p>1 шт. до износа</p> <p>до износа до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p>
150	1323-041	<p>Производитель работ (прораб)</p> <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>3 Со</p> <p>МпМи Ми</p> <p>Тн Тн20 Тн</p> <p>By</p>	<p>1 шт. на 2 года 1 шт.</p> <p>1 пара на 2 года до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p>
151	8189-040	<p>Промывальщик-пропарщик цистерн</p> <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>костюм для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей (электростатических зарядов, полей)</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций)</p> <p>перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций)</p> <p>очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>При выполнении работ по наружной обмывке дополнительно:</p>	<p>3 НмЭс</p> <p>Со Нм</p> <p>Нм</p>	<p>2 шт. 1 шт.</p> <p>до износа 2 пары</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>

		<p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации от 50 до 80 %) и щелочей (концентрации выше 20 %)</p> <p>щиток защитный лицевой бесцветный прозрачный ударостойкий</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> <p>При очистке цистерн из-под едких веществ дополнительно:</p> <p>сапоги для защиты от растворов кислот (концентрации от 20 до 50 %) и щелочей (концентрации выше 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот (концентрации от 20 до 50 %) и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) и нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей (электростатических зарядов, полей)</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) и нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) и нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	K80Щ50	4 шт.
		<p>до износа</p> <p>до износа</p>		
		<p>K50Щ50</p> <p>K50Щ20</p>	2 пары	до износа
		<p>ТнНмЭс</p>	1 шт. на 3 года	
		<p>Тн20Нм</p>	1 пара	
		<p>ТнНм</p>	до износа	
		<p>By</p>	1 шт. на 2 года	
152	2411-006	<p>Ревизор</p> <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каска защитная</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p>	<p>3</p> <p>Со</p> <p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>By</p> <p>В</p>	<p>1 шт. на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 3 года</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 шт. на 3 года</p>
153	3119-012	<p>Ревизор весового хозяйства</p> <p>При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения поездов, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p>	<p>3</p> <p>МпМи</p> <p>Ми</p>	<p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p>

			В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Тн Тн20 By	1 шт. на 4 года 1 пара на 4 года до износа
154	3119-013	Ревизор движения отделения железной дороги	При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения поездов, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности: костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: куртка для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	3 Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн By	до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа
155	3119-016	Ревизор коммерческий дорожный (отделения железной дороги)	При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, требований безопасности движения поездов, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности:	3	1 шт. на 2 года
156	3119-014	Ревизор по безопасности движения поездов (дорожный, отделения железной дороги)	костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная жилет сигнальный повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн By B	до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа до износа
157	3115-006	Ревизор по сохранности	При осуществлении контроля за соблюдением производственно-технологической, исполнительской		1 шт. на 3 года 1 пара на 3 года до износа 1 шт. на 3 года 1 шт. на 3 года

		<p>вагонного парка дорожный (отделения железной дороги)</p> <p>и трудовой дисциплины, требований безопасности движения поездов, по охране труда и обеспечению пожарной безопасности:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каска защитная</p> <p>ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>ботинки или сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>3</p> <p>МпМи</p> <p>Со</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>By</p>	<p>до износа</p>
158	8312-007	<p>Регулировщик скорости движения вагонов</p> <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>сапоги или ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>костюм или плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>На наружных работах под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного воздуха в теплый период года дополнительно:</p> <p>спецодежда для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости</p>	<p>3</p> <p>МпМи</p> <p>Со</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>By</p> <p>ЗоСо</p>	<p>1 шт.</p> <p>до износа</p> <p>1 пара</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>до износа</p>
159	7119-013	<p>Ремонтник искусственных сооружений</p> <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каска защитная</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>При ликвидации потоков воды, очистке, лотков, подковетов, дренажей, прорезей, галерей, штолен дополнительно:</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>При работе со средствами защиты растений дополнительно:</p>	<p>3</p> <p>МпМи</p> <p>Со</p> <p>Ми</p> <p>В</p>	<p>1 шт.</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 пара</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 пара</p>

		<p>костюм для защиты от токсичных веществ (твердых, жидким и аэрозолей токсичных веществ) фартук с нагрудником для защиты от токсичных веществ (твердых, жидким и аэрозолей токсичных веществ)</p> <p>сапоги для защиты от токсичных веществ (жидких и аэрозолей токсичных веществ)</p> <p>перчатки для защиты от токсичных веществ (от жидким токсичных веществ)</p> <p>средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>На наружных работах под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного воздуха в теплый период года дополнительно:</p> <p>спецодежда для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости</p>			до износа до износа
160	8312-008	<p>Сигналист</p> <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>На наружных работах под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного воздуха в теплый период года дополнительно:</p> <p>спецодежда для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости</p>	3 Со МпМи Ми	Тн Тн20 Тн By ЗоСо	1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа до износа до износа до износа до износа
161	8211-004	<p>Слесарь механосборочных работ</p> <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>наколенники защитные</p> <p>каска защитная</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях</p>	3 Со МпМи Ми		1 шт. на 9 мес. 2 шт. 1 пара до износа 1 шт. на 2 года до износа до износа

			дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Тн Тн20 Тн By B	1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года
162	7412-042	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости каска защитная очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	3 Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн By B	1 шт. до износа 1 шт. на 2 года до износа 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года
163	7233-079	Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений каскетка защитная жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц наушники противошумные При ремонте секций холодильников (промывка щелочными растворами) дополнительно: костюм для защиты от растворов кислот (концентрации до 20 %) фартук для защиты от растворов кислот и щелочей (концентрации до 20 %) сапоги для защиты от растворов кислот и щелочей (концентрации до 20 %) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	3 Со МпМи Ми K20 K20Щ20 K20Щ20 Тн Тн20 Тн By	1 шт. 1 шт. на 2 года до износа 1 пара до износа до износа до износа 1 шт. до износа 1 пара 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года

164	7233-084	Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каскетка защитная</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях</p> <p>дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p>	<p>3</p> <p>Со</p> <p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>1 пара</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p>
165	7233-090	Слесарь по ремонту подвижного состава	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каскетка защитная</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания, ударов в носочной части энергией 50 Дж)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>При разборке, ремонте, промывке и пропитке воздушных, масляных и топливных фильтров локомотивов и вагонов, ремонте топливной аппаратуры:</p> <p>костюм для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций)</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 50 Дж), нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций)</p> <p>фартук для защиты от растворов щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>сапоги для защиты от растворов щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>При гидравлической опрессовке котлов, труб, элементов пароперегревателей, радиаторов, секций холодильника и воздушных резервуаров:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>При ремонте вагонов и контейнеров в депо, выполнении работ на пунктах перестановки вагонов, пунктах подготовки вагонов к перевозкам и пунктах технического обслуживания вагонов, текущих отцепочных ремонтах:</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 50 Дж)</p> <p>При работе на пунктах автоматического контроля дополнительно:</p> <p>фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый)</p> <p>При разборке, ремонте и монтаже роликовых буks:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)</p>	<p>3</p> <p>Со</p> <p>МпМи</p> <p>Мун50</p> <p>МпМи</p> <p>Нм</p> <p>Мун50Нм</p> <p>Щ20</p> <p>Щ20</p> <p>ЗМиВу</p> <p>Вн</p> <p>Вн</p> <p>Вн</p> <p>Мун50</p> <p>ЗМи</p>	<p>1 шт. на 9 мес.</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>1 пара</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт.</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>1 шт.</p> <p>до износа</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 9 мес.</p>

			зарядов, полей) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 30 °C) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Тн30 By	1 пара на 2 года 1 шт. на 3 года
166	7233-097	Слесарь-ремонтник	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости ботинки или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) каска защитная очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц При работе в мокром грунте дополнительно: сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	3 Со МпМиМун200 Ми В Тн Тн20 Тн By	1 шт. до износа 1 пара до износа 1 шт. на 2 года до износа 1 пара на 3 года 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года
167	8312-009	Составитель поездов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений жилет сигнальный повышенной видимости сапоги или ботинки с высокими берцами или ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания, ударов в носочной части энергией 100 Дж) перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания) При работе на наливных станциях дополнительно: сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги или ботинки с высокими берцами для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: костюм или плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) На наружных работах под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного воздуха в теплый период года дополнительно:	3 Со МпМиМун100 Ми В Нм Тн Тн20 Тн20В Тн By	1 шт. до износа 1 пара до износа 1 пара до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа до износа 1 шт. на 3 года до износа 1 шт. на 3 года

			спецодежда для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости	ЗоСо	до износа
168	4412-004	Сортировщик почтовых отправлений и печатных средств массовой информации	<p>При обработке корреспонденции и сопровождении ее к поездам:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>куртка для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	3 Со МпМи Тн Тн20 By	1 шт. на 2 года до износа 1 пара на 2 года 1 шт. на 3 года 1 пара на 3 года 1 шт. на 3 года
169	5411-005	Спасатель-пожарный	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки или ботинки с высокими берцами для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	3 Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн By	1 шт. до износа 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 3 года до износа 1 шт. на 3 года
170	8312-010	Станционный рабочий	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки или полусапоги или сапоги для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ или костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	3 Со МпМи Вн Тн Тн20 Тн By	1 шт. до износа 1 пара до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года
171	5419-004	Стрелок	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки с высокими берцами или полуботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p>	3 Со МпМи	1 шт. до износа 1 пара

			перчатки для защиты от механических воздействий (истириания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги или полусапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Ми Тн Тн20 Тн By B	до износа 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года до износа
172	4323-022	Таксировщик перевозочных документов	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений туфли или тапочки для защиты от общих производственных загрязнений В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)	3 3 Тн Тн20 Тн	1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года до износа до износа до износа
173	3112-004	Техник	При замере бандажей и деталей подвижного состава, при выполнении работ на участках пути, районах контактной сети, районах электроснабжения, ремонтно-ревизионных участках:		
174	3113-006	Техник	костюм для защиты от общих производственных загрязнений	3	1 шт. на 2 года
175	3115-007	Техник			
176	3119-019	Техник			
177	2152-009	Инженер-электроник	жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истириания) перчатки для защиты от механических воздействий (истириания) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) При работе в машинном зале вычислительных центров и лабораториях вычислительной техники, при проверке и ремонте радиоэлектронного оборудования и контрольно-измерительных приборов: костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений туфли или тапочки для защиты от общих производственных загрязнений Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Со МпМи Ми Тн Тн20 Тн 3 3 3 3 By	до износа 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа 1 шт. 1 шт. 1 шт. на 3 года
178	3119-021	Техник по расшифровке лент скоростемеров	Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений туфли или тапочки для защиты от общих производственных загрязнений В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)	3 3 Тн Тн20	1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа до износа

			ударов в носочной части энергией 50 Дж) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C), механических воздействий (ударов в носочной части энергией 50 Дж) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Тн Тн20Мун50 Тн By	1 шт. на 3 года 1 пара на 3 года до износа 1 шт. на 3 года
181	2151-049	Электромеханик	<p>При обслуживании и ремонте устройств электрификации и электроснабжения:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>При обслуживании и ремонте устройств сигнализации, автоматики, телемеханики и связи:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений ботинки или туфли или тапочки для защиты от общих производственных загрязнений перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>При работе в районе контактной сети по обслуживанию устройств электрификации и электроснабжения дополнительно:</p> <p>комплект экранирующий Эп-4 (0) для защиты от поражения электрическим током наведенного напряжения (электрического тока напряжением выше 1000 В, электромагнитных полей) комплект экранирующий Эп-4 (0) для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха), поражения электрическим током наведенного напряжения (электрического тока напряжением выше 1000 В, электромагнитных полей)</p> <p>При работе в ремонтно-ревизионном участке, районе электроснабжения, тяговой подстанции по ремонту и обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения, электрооборудования тяговых подстанций дополнительно:</p> <p>комплект для защиты от термических рисков электрической дуги (теплового излучения, конвективной теплоты)</p> <p>При обслуживании напольных устройств сигнализации, автоматики, телемеханики и связи дополнительно:</p> <p>наколенники защитные</p> <p>При обслуживании и ремонте наружных устройств сигнализации, автоматики, телемеханики и связи:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная жилет сигнальный повышенной видимости</p>	3 Со МпМи Ми 3 3 Ми ЭвЭм ТнЭвЭм ТиТт 3 Со	1 шт. до износа до износа 1 пара до износа до износа 1 шт. на 1,5 года 1 пара на 1,5 года до износа 1 шт. на 2 года 1 шт. на 2 года 1 шт. на 2 года до износа 1 шт. на 2 года 1 шт. на 2 года до износа

		<p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>При работе на механизированных сортировочных горках:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каска защитная</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>наколенники защитные</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>сапоги или ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>На наружных работах под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного воздуха в теплый период года дополнительно:</p> <p>спецодежда для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости</p>	<p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>3</p> <p>Со</p> <p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>By</p> <p>В</p> <p>ЗоСо</p>	<p>1 пара на 1,5 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 8 мес.</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>1 пара на 8 мес.</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p>	
182	7412-063	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каска защитная</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>сапоги или полусапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p>	<p>3</p> <p>Со</p> <p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>By</p>	<p>1 шт. на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p>	
183	7412-064	Электромонтер контактной сети	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каска защитная</p>	<p>3</p>	<p>1 шт.</p> <p>до износа</p>

		<p>комплект экранирующий Эп-4 (0) для защиты от поражения электрическим током наведенного напряжения (электрического тока напряжением выше 1000 В, электромагнитных полей)</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>комплект экранирующий Эп-4 (0) для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха), поражения электрическим током наведенного напряжения (электрического тока напряжением выше 1000 В, электромагнитных полей)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>На наружных работах под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного воздуха в теплый период года дополнительно:</p> <p>спецодежда для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости</p>	<p>ЭвЭм</p> <p>Со</p> <p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>ТнЭвЭм</p> <p>Тн</p> <p>By</p> <p>В</p> <p>ЗоСо</p>	<p>1 шт. на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>1 пара</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара в 3 года</p> <p>до износа</p>
184	7412-065	<p>Электромонтер оперативно-выездной бригады</p> <p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каска защитная</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>комплект для защиты от термических рисков электрической дуги (теплового излучения, конвективной теплоты)</p> <p>очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>На наружных работах под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного воздуха в теплый период года дополнительно:</p> <p>спецодежда для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости</p>	<p>3</p> <p>Со</p> <p>Ми</p> <p>МпМи</p> <p>ТиТт</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>By</p> <p>В</p> <p>ЗоСо</p>	<p>1 шт.</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 пара</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>1 пары на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пары на 2 года</p> <p>до износа</p>

185	7412-067	Электромонтер по испытаниям и измерениям	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каска защитная</p> <p>комплект для защиты от термических рисков электрической дуги (теплового излучения, конвективной теплоты)</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях</p> <p>дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>сапоги или ботинки с высокими берцами для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p>	<p>3</p> <p>ТиГт</p> <p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>By</p> <p>B</p>	<p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>1 пара</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 3 года</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 3 года</p>
186	7422-016	Электромонтер по обслуживанию и ремонту аппаратуры и устройств связи	<p>Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>туфли или тапочки для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>При обслуживании и ремонте наружных устройств сигнализации, автоматики, телемеханики и связи</p> <p>дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каска защитная</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>наколенники защитные</p> <p>очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях</p> <p>дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>На наружных работах под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>Ми</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>Со</p> <p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>By</p> <p>B</p>	<p>1 шт. на 1,5 года.</p> <p>1 пара на 1,5 года</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>1 пара на 1,5 года</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>1 пара на 1,5 года</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>1 пара на 3 года</p> <p>до износа</p> <p>1 шт. на 3 года</p> <p>до износа</p>

			воздуха в теплый период года дополнительно: спецодежда для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости	ЗоСо	до износа
187	7412-072	Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации, блокировки	<p>Костюм для защиты от общих производственных загрязнений</p> <p>каска защитная</p> <p>жилет сигнальный повышенной видимости</p> <p>ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от механических воздействий (истирания)</p> <p>очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц</p> <p>При обслуживании аккумуляторных батарей с кислотами и их растворами, устройств дизель-генераторных установок, работе с нефтепродуктами дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от растворов кислот (концентрации до 20 %)</p> <p>ботинки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций)</p> <p>фартук для защиты от растворов кислот и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>сапоги для защиты от растворов кислот и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей (концентрации до 20 %)</p> <p>перчатки для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций)</p> <p>При выполнении работ по обслуживанию матричных принтеров дополнительно:</p> <p>перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемые)</p> <p>В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:</p> <p>костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>сапоги для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C)</p> <p>перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха)</p> <p>Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно:</p> <p>плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)</p> <p>сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ</p> <p>На наружных работах под действием прямых солнечных лучей, повышенных температур атмосферного воздуха в теплый период года дополнительно:</p> <p>спецодежда для защиты от общих производственных загрязнений облегченная сигнальная повышенной видимости</p>	<p>3</p> <p>Со</p> <p>МпМи</p> <p>Ми</p> <p>K20</p> <p>Нм</p> <p>K20Щ20</p> <p>K20Щ20</p> <p>K20Щ20</p> <p>Нм</p> <p>Вн</p> <p>Тн</p> <p>Тн20</p> <p>Тн</p> <p>By</p> <p>В</p> <p>ЗоСо</p>	<p>1 шт. на 9 мес.</p> <p>1 шт. на 2 года</p> <p>до износа</p> <p>1 пара на 1,5 года</p> <p>до износа</p>
188	7412-076	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений	3	1 шт. до износа до износа
189	7413-008	Электромонтер по ремонту	каска защитная	Со	

		электрооборудования	жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц При обслуживании и ремонте устройств электрификации и электроснабжения дополнительно: комплект для защиты от термических рисков электрической дуги (теплового излучения, конвективной теплоты) В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Со МпМи Ми ТиТт Тн Тн20 Тн By B	1 шт. 1 пара до износа до износа 1 шт. на 2 года 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 3 года
192	7412-081	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная жилет сигнальный повышенной видимости перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) комплект для защиты от термических рисков электрической дуги (теплового излучения, конвективной теплоты) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	3 Со Ми МпМи ТиТт Тн Тн20 Тн By B	1 шт. до износа до износа до износа 1 пара 1 шт. на 2 года до износа 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года
193	7412-082	Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная жилет сигнальный повышенной видимости ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно:	3 Со МпМи Ми	1 шт. до износа до износа 1 пара до износа до износа

			костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный)	Тн Тн20 Тн By	1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года до износа до износа
194	7412-084	Электромонтер тяговой подстанции	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений каска защитная жилет сигнальный повышенной видимости перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) ботинки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) комплект для защиты от термических рисков электрической дуги (теплового излучения, конвективной теплоты) очки защитные открытые для защиты от воздействия твердых частиц В холодный период года на наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) ботинки для защиты от пониженных температур (температура до минус 20 °C) перчатки или рукавицы для защиты от пониженных температур (пониженных температур воздуха) Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водоупорный) сапоги для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	3 Со Ми МпМи ТиТт Тн Тн20 Тн By B	1 шт. до износа до износа до износа 1 пара 1 шт. на 2 года до износа 1 шт. на 2 года 1 пара на 2 года до износа 1 шт. на 3 года 1 пара на 2 года

* В соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Занятия», утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 июля 2017 г. № 33.

** Для целей настоящих Типовых норм бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной защиты при:
наличии слова «дополнительно» средства индивидуальной защиты выдаются в дополнение к средствам индивидуальной защиты, предусмотренным непосредственно по профессии рабочего, должности служащего;

наличии нескольких слов «дополнительно» средства индивидуальной защиты выдаются для наиболее подходящих из указанных видов (места, условий) выполняемых работ;
отсутствии слова «дополнительно» средства индивидуальной защиты выдаются вместо средств индивидуальной защиты, предусмотренных непосредственно по профессии рабочего, должности служащего.

*** В соответствии с межгосударственными стандартами:
ГОСТ 12.4.103-83 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация»;
ГОСТ 12.4.023-84 «Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля»;
ГОСТ 12.4.013-85 «Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия»;
ГОСТ 12.4.283-2019 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от электрических полей промышленной частоты и поражения электрическим током. Комплекты индивидуальные шунтирующие экранирующие. Общие технические требования. Методы испытаний».